

Описание технического и внешнего вида ТС

Марка Ssang Yong Kyron M-200 2007г

VIN XV330A1KS72000700

Пробег 294164

На ходу

Тех. состояние: требуется замена подкапотной проводки, одна форсунка форсунок, тормозные диски + колодки вкрут. Разбит катализатор, сгорел датчик передний датчик иши лакировка по кузову в некоторых местах нет ржавчины машина окрашена частично, АБС передний правый перепазы, стойка стабилизатора левая замена, проверить датчик скорости, синхронизацию датчика клапанов и распределителя клапанов двигателя. Рама усиленная вареная

Дать профессиональную оценку ее состоянию
Так же разбегаться

23.05.2025

Минин ТН

